

Zakopane, dnia 29.11.2023 r.

Protokół z wizji lokalnej

Naprawa podpory nr 3 i podpory nr 6

Zamawiający udostępnia zdjęcia z wizji lokalnej z dnia 29.11.2023 r.
Zamawiający zwraca uwagę na warunki zimowe, jakie aktualnie znajdują się na terenie kolei linowej.

Dokumentacja zdjęciowa: w załączeniu drogi, dojścia, podpory, w tym podpora nr 3 i podpora nr 6.













